

2011年3月

お客様各位

## 重要なお知らせ

平素より東芝マイクロコントローラをご使用頂き、誠にありがとうございます。

東芝マイクロコントローラご使用上の重要なお知らせをお伝えしています。製品をご使用の際には、必ず確認頂きますようお願い致します。

### ▶ パッケージ名称およびパッケージ外形寸法のTD誤記について (2011年3月)

※ 2008年2月20日の日付のデータシートをお持ちのお客様は、最新のデータシートをダウンロードしていただくか、担当営業までご請求ください。

東芝マイクロコントローラ TLCS-900 ファミリー  
 TLCS-900/H シリーズ

TMP95C061BFG

お客様各位

2011年3月

## パッケージ名称およびパッケージ外形寸法のTD誤記について

下記の通り、マイクロコントローラ TLCS-900/H シリーズにおけるパッケージ名称およびパッケージ外形寸法に関して、2008年2月20日の日付のデータシートに書かれている値に誤りがあります。

ご迷惑をおかけしますが、内容につきご査収くださいますようお願い申し上げます。

なお、本件につきましてご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

— 記 —

### 【誤記内容】

#### パッケージ名称

TMP95C061BFG のパッケージ名称が **QFP100-P-1414-0.50F** と記載されていますが、正しくは **QFP100-P-1414-0.50** です。

(誤)

本文中製品名称 (旧名称)	本文中パッケージ名称 (旧名称)	正式名称 (新名称)	正式パッケージ名称 (新名称)
TMP95C061BF	P-QFP100-1414-0.50	TMP95C061BFG	<b>QFP100-P-1414-0.50F</b>
_(注)	_(注)	TMP95C061BDFG	LQFP100-P-1414-0.50F

誤

注: 鉛フリー非対応製品では対象パッケージ製品なし。

\*: 正式パッケージでの実際の寸法図は別紙の「パッケージ外形寸法図」を参照してください。

(正)

本文中製品名称 (旧名称)	本文中パッケージ名称 (旧名称)	正式名称 (新名称)	正式パッケージ名称 (新名称)
TMP95C061BF	P-QFP100-1414-0.50	TMP95C061BFG	<b>QFP100-P-1414-0.50</b>
_(注)	_(注)	TMP95C061BDFG	LQFP100-P-1414-0.50F

正

注: 鉛フリー非対応製品では対象パッケージ製品なし。


\*: 正式パッケージでの実際の寸法図は別紙の「パッケージ外形寸法図」を参照してください。

## パッケージ外形寸法

TMP95C061BFG の正しいパッケージ名称における寸法および交差は以下のとおりです。

QFP100-P-1414-0.50

単位: mm



以上